Messgerät PUE C/31H

More information on the website
radwag.com/de/info,w1,751

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Physikalische Parameter	
Display	LCD (hinterleuchtet)
Abmessungen des Geräts	226×250×120 mm
Verpackungsgröße	300×250×140 mm
Nettogewicht	3,5 kg
Bruttogewicht	3,8 kg
Konstruktion	
Schutzart	IP 68 (1h max)/69
Tastatur	Folientaster
Gehäuse	Edelstahl
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz Akkus
Akku-Betriebszeit	45 Stunden (mittlere Zeit)

Messtechnische Parameter	
Max. Anzahl Ziffernschritte A/D Wandler	838 860 ×10
Max. Anzahl der Eichwerte	6000 e
Min. Spannung auf Eichwert	1,0 µV
Max. Spannung auf Eichwert	3,2 µV
Min. Impedanz der DMS-Zellen	80 Ω
Max. Impedanz der DMS-Zellen	1200 Ω
Versorgungsspannung DMS-Zelle	5V DC
Max. Signalzunahme	19,2 mV
Verbindung DMS-Zellen	4 oder 6 Kabel + Abschirmung

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-10 ÷ +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% ÷ 85% RH ohne Kondensation
Anzahl von Tasten	5
Mehrbereich	1 oder 2 Bereiche
Zusatzdisplay	LCD (optional)

Extra payment for verification

Kompatibel mit

Wasserdichte Plattformen aus Stahl
Wasserdichte 4-Sensor Plattformen aus Stahl
4-Sensor Plattformen rostfrei mit aufklappbarer Waagschale
4-Sensor Auffahrplattformen rostfrei
Auffahrplattformen rostfrei mit LD System zum Anheben
Kabel RS 232, RS 485
Konverter RS 232 – Ethernet

Abmessungen des Geräts


170
154
~226


76
172
~250
174
100
120