radwag.com

Comandi esterni per Tare e stampa

WX-004-0162

More information on the website
radwag.com/it/info,w1,MLB

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

Sono pulsanti realizzati per controllare le funzioni TARA e STAMPA in remoto.

Sono realizzati con con un scatolatura il plastica e cavo di connessione da 1,5 metri.

modello PT0021 – per (PUE C41H) modello PT0213 – per (PUE 5.15, PUE 5.19, PUE HY10) modello PT0188 – per (PUE 7.1)

Compatibile con (Additional Fee)

Bilancia multifunzione in acciaio inox HX7 H
Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N H
Multifunzione bilancia a piattaforma HX7.4C
Bilancia multifunzione HX7 HR
Bilancia multifunzione WPY
Bilance multifunzione C32
Bilance ad alta risoluzione in acciaio inox HY10.HRP H
Bilance multifunzione supporti di pesata in acciaio inox HX7.4P H
Bilance WLY per controllo CPC
Bilance ad alta risoluzione HY10.HRP
Bilancia multifunzione HX7
Multifunzione Bilancia in acciaio inox versioni con base a compasso HX7.4 H/Z
Bilance WPY per controllo CPC
Multifunzione bilancia a piattaforma in acciaio inox HX7.4 H
Multifunzione supporti di pesata HX7.4P2
Bilance HY10.H per controllo CPC
Bilancia di precisione WLY

Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N H.LD
Sistemi automatici controllo peso DWT/RC/HYF
Bilance multifunzione pesa pallet in acciaio inox HX7.4P H
Bilancia multifunzione HY10
Terminale di pesata PUE 5
Bilancia multifunzione in acciaio inox HY10 H
Terminale di pesata PUE C32
Terminale di pesata PUE 7.1
Terminale di pesata PUE HX7
Sistemi automatici controllo peso DWM H2
Bilance multifunzione pesa pallet HX7.4P
Sistemi automatici controllo peso DWT/RC/HY