Przewody IN / OUT

Komunikacja między wagami a urządzeniami zewnętrznymi.

PT0128

PT0256

Pasuje do

PT0256:

- Wagi z terminalem PUE C41H
- Wagi z terminalem PUE HY10
- Wagi z terminalem PUE 5.15
- Wagi z terminalem PUE 5.19
- Terminal PUE C41H
- Terminal PUE HY10
- Terminal PUE 5.15
- Terminal PUE 5.19
- Platformy HRP
- Moduł wagowy MWSH
- Moduł wagowy MWLH

PT0128:

- Wagi oparte o miernik PUE 7.1 i C32

Dane techniczne

	PT0128	PT0256
Połączenie	4WE / 4WY (PUE 7.1).	WE/WY (PUE C41H, PUE HY10, PUE 5.15, PUE 5.19)
Długość	3 m	Standardowy P0256.2 - 2 m Opcjonalny (za dopłatą) P0256.5 - 5 m Opcjonalny (za dopłatą) P0256.10 - 10 m

Wymiary



PT0128



PT0256