



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,GC0](http://radwag.com/pl/info,w1,GC0)

## Waga precyzyjna WLC 60/120/C2/R



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Funkcje



Kontrola plus/minus



Odchyłki procentowe



Sumowanie ważeń



Liczenie sztuk



Wewnętrzny akumulator



Zatrzaśnięcie maksymalnego  
wskazania



Pomiar w Newtonach

### Dane techniczne

| Parametry metrologiczne     |             |
|-----------------------------|-------------|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 60 / 120 kg |
| Obciążenie minimalne [Min]  | -           |
| Dokładność odczytu [d]      | 1 / 2 g     |
| Działka legalizacyjna [e]   | -           |
| Zakres tary                 | -120 kg     |
| Powtarzalność               | 1 g         |
| Liniowość                   | ±3 / 6 g    |
| Czas stabilizacji           | 3 s         |
| Adiustacja                  | zewnętrzna  |

| Parametry metrologiczne                |   |
|--|---|
| Klasa dokładności OIML                 | -   |
| Parametry fizyczne                     |   |
| System poziomowania                    | manualny  |
| Wyświetlacz                            | LCD (z podświetleniem)  |
| Wymiar szalki                          | 400×500 mm  |
| Wymiary opakowania                     | 720×620×210 mm  |
| Masa netto                             | 12,5 kg   |
| Masa brutto                            | 15 kg   |
| Konstrukcja                            |   |
| Stopień ochrony                        | IP 43   |
| Interfejs komunikacyjny                |   |
| Interfejs                              | RS232   |
| Parametry elektryczne                  |   |
| Zasilanie                              | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A<br>Waga: 10 – 15VDC 0,6A max |
| Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym | 10 godzin (średni czas)   |
| Warunki środowiskowe                   |   |
| Temperatura pracy                      | +15 – +30 °C  |
| Wilgotność względna powietrza          | 10% – 85% RH bez kondensacji  |

**Powtarzalność** wyrażona jest jako odchylenie standardowe z 10-ciu postawień wzorca masy.

**Czas stabilizacji** zależy od warunków zewnętrznych i dynamiki umieszczania ładunku na szalce; określony dla profilu FAST.



## Akcesoria

Stoły antywibracyjne  
Zasilacze  
Przewody RS 232 (waga – drukarka)  
Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej  
Wyświetlacze  
Przewody RS 232, RS 485  
Konwerter RS 232 – Ethernet

Wyjście pętli prądowej AP2-1 (obudowa plastikowa)  
Przewody RS 232, RS 485  
Konwerter RS 232 - USB  
Przewody RS 232 (waga – drukarka)  
Konwerter RS 232 – RS 485  
Drukarki paragonowe

## Oprogramowanie

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]
- R-Panel [WX-010-0187]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

## Wymiary urządzenia



WLC A2



WLC F1/K

WLC F1/R



WLC C2/K

WLC C2/R