



Kontrollthermometer GT105k-12/Z



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Das Thermometer ist für die Feuchtebestimmer vorgesehen.

Es ermöglicht die Messung der Temperatur mit Hilfe eines Sensors am Kabel.

Das Thermometer hat ein wasserdichtes Gehäuse und ist mit der Funktion der automatischen Abschaltung zum Verhindern von ungewollten Entladen der Batterien ausgestattet. Batteriespeisung 3 x 1.5V (LR44).

Optional wird ein Eichzertifikat für das Thermometer ausgeliefert.

Kompatibel mit

Feuchtebestimmer MA X7.IC.A
Feuchtebestimmer MA 5Y
Feuchtebestimmer
MA X2.IC.A
Feuchtebestimmer
MA X2.A

Feuchtebestimmer MA X7.A
Feuchtebestimmer MA 5Y.IC
Feuchtebestimmer MA R