



Termómetro de control GT105k-12/Z



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

Termómetro está destinado para los analizadores de humedad .

Posibilidad de la medida de la temperatura usando sensor en el cable.

El termómetro tiene una carcasa totalmente resistente al agua y una función de apagado automático que evita la descarga accidental de la batería. Batería alimentado 3 x 1.5V (LR44).

Opcionalmente ofrecemos un certificado de calibración del termómetro.

Trabaja con

Analizador de Humedad
MA X7.IC.A

Analizador de HumedadMA 5Y

Analizadores de HumedadMA X2.IC.A

Analizadores de HumedadMA X2.A

Analizador de Humedad
MA X7.A

Analizador de HumedadMA 5Y.IC

Analizador de HumedadMA R