



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,K2J

Couppelles de pesée jetables (kit de 50 pièces)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

Des plateaux de pesée jetables pour dessiccateurs sont utilisés pour mesurer avec précision la masse des échantillons pendant le processus de séchage. Ils minimisent le risque de contamination des échantillons, particulièrement important dans les laboratoires et dans les industries alimentaires, pharmaceutiques et chimiques.

[Couppelles jetables pour dessiccateur d'un diamètre de ø90 mm Kit de 50 pièces](#)

Facilité d'utilisation Elles sont pratiques et faciles à utiliser. Sans avoir besoin de les laver et sécher après chaque utilisation, vous économisez ainsi du temps et des ressources. **Précision de mesure** Les coupelles sont conçues pour fournir des résultats précis et reproductibles, ce qui est crucial pour des analyses dans les dessiccateurs.

Élimination des restes La coupelle jetée après l'utilisation élimine ainsi le problème des restes d'échantillons précédentes qui peuvent influencer les résultats des analyses ultérieures. Polyvalence Elles peuvent être utilisées avec une variété d'échantillons, notamment des solides, des poudres et des liquides, ce qui en fait un outil polyvalent dans les laboratoires.

Compatible avec

Dessiccateur MA X7.IC.A
Dessiccateur MA 5Y
Dessiccateurs MA X2.IC.A
Dessiccateurs MA X2.A

Dessiccateur MA X7.A
Dessiccateur MA 5Y.IC
Dessiccateur MA R