



風袋引き & 印刷用 外部ボタン

WX-004-0162



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

概要

風袋引き および印刷 機能をリモート操作するためのボタンです。

ボタンはプラスチック製ハウジングに収められており、1.5mのケーブルが付属しています。 PT0021 - (PUE C41H) PT0213 - (PUE 5.15, PUE 5.19, PUE HY10, PUEHX7) PT0188 - (PUE 7.1)

* 4in/outモジュールを備えたインジケータのコネクターに接続可能。

互換性あり (Additional Fee)

HX7 H ステンレス製多機能はかり
HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール
HX7.4C 多機能プラットフォームスケール
HX7 HR 多機能はかり
WPY 多機能はかり
C32 多機能はかり
HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり
HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール
PGC用WLYスケール
HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール
DWT/RC/HYF 重量チェッカー
HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール
HY10 多機能はかり

HY10.HRP 高分解能はかり
HX7 多機能はかり
HX7.4 H/Z
多機能ステンレス製プラットフォームスケール (ピットタイプ)
PGC用WPYスケール
HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール
HX7.4P2 多機能ビームスケール
PGC用HY10.Hスケール
WLY 上皿天秤
PUE C32 計量ターミナル
PUE 7.1 計量ターミナル
PUE HX7 計量ターミナル
DWM H2 重量チェッカー

PUE 5 計量ターミナル
HY10 H ステンレス製多機能はかり

HX7.4P 多機能パレットスケール
DWT/RC/HY 重量チェッカー