




More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,SLE](http://radwag.com/it/info,w1,SLE)

# Basamento H315.4.3000.C10

WP-231-0001




The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni


 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 Animal weighing

## Specifiche

### Parametri metrologici

|  |          |
|--|----------|
| Portata massima [Max]                          | 3000 kg  |
| Portata minima [Min]                           | 20 kg    |
| Divisione [d]                                  | 1 kg     |
| Campo di tara                                  | -3000 kg |
| Massima leggibilità per bilance non verificate | 200 g    |
| Classe OIML                                    | III      |

### Parametri fisici

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Display            | LCD (backlit) |
| Lunghezza del cavo | 3 m           |

| Parametri fisici               |   |
|--------------------------------|---|
| Dimensione piatto              | 1500×2000 mm  |
| Altezza della piattaforma      | 120 ± 10 mm   |
| Dimensioni del pacco           | 2100×1600×550 mm  |
| Mass scala con indicatore      | 230 kg  |
| Costruzione                    |   |
| Punteggio IP                   | IP 65 construction, IP 67 cell, IP 66 / 67 / 69 terminal        |
| Interfaccia di comunicazione   |   |
| Interfaccia                    | RS232, USB  |
| Interfacce opzionali           | RS232 or RS485 or 4IN/4OUT or Ethernet or analog output 4-20 mA |
| Parametri elettrici            |   |
| Alimentatore                   | 100 – 240 V AC 50/60 Hz   |
| Alimentatore opzionale         | internal rechargeable battery                                   |
| Tempo operativo delle batterie | max 7h  |
| Environmental conditions       |   |
| Ambiente di lavoro             | -10 – +40 °C  |
| Umidità relativa               | 10% – 85% RH no condensation                                    |



Additional fee for verification



## Accessori (Additional Fee)

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
 Display  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Ethernet)  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Rampe  
 Alimentatore  
 RS 232 – Ethernet Converter  
 USB adapter  
 Stampanti di ricevu

AP2-1 Power loop output  
 cavo USB (connessione bilance - stampanti)  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio  
 RS 232 – USB Converter  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
 RS 232 – RS 485 Converter  
 Telaio per affondare il peso nel terreno

## Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- R Panel [WX-010-0187]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]