

# INSTRUKCJA CZYSZCZENIA WAG PRZEMYSŁOWYCH


Dobór sposobu czyszczenia wag tensometrycznych platformowych

## OBUDOWA Z TWORZYWA



czyścić wilgotną szmatką

## OBUDOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ




delikatne detergenty  
myć bez silnego strumienia



## SZALKĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ



myć strumieniem  
specjalistyczne detergenty




## KONSTRUKCJA ZE STALI NIERDZEWNEJ TENSOMETR ZE STALI NIERDZEWNEJ





myć strumieniem  
specjalistyczne detergenty

## KONSTRUKCJA ZE STALI NIERDZEWNEJ TENSOMETR OSŁONIĘTY MIESZKIEM



myć bez silnego strumienia  
specjalistyczne detergenty

## KONSTRUKCJA MALOWANA TENSOMETR STALOWY/ALUMINIOWY



myć bez strumienia  
delikatne detergenty