



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,4LG](http://radwag.com/es/info,w1,4LG)

## PT0287 Cable

WX-013-0226



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Descripción

El cable PT0287 es un cable RS232, que está destinado a conectar la impresora RTP-RU80 a balanzas con conector RS232 (DB9 M). Hablamos de balanza WTC y WLC así como de balanzas con terminale PUE C315, PUE C32 y PUE 7.1. La longitud estándar del cable RS232 es de 1,7 m.

## Trabaja con (Additional Fee)

Báscula multifuncional WPY  
Báscula multifuncional C32  
Báscula de plataforma C315  
Balanzas WLY para CCE  
Balanza para bebés C315.D  
Balanza de precisión WLC  
Básculas de patines C315.4P2  
Balanza de precisión WLC X7  
Balanza de alta resolución PUE 7.1.HRP  
Báscula de plataforma C315.4  
Balanza de precisión C32.PM  
Báscula Pesapersonas C315.0  
Balanzas WPY para CCE

Balanza de precisión WTC  
Báscula Pesapersonas C315.0W  
Balanza de precisión WLY  
Balanza de precisión WLC C/2  
Terminal de pesaje PUE C32  
Terminal de pesaje PUE 7.1  
Básculas para paquetería  
Terminal de pesaje PUE C315  
Báscula de plataforma impermeable H315 H  
Balanza de cama C315.4B  
Báscula de silla C315.K  
Balanza de cama con rampa C315.8B  
Impresoras de recibos

