



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,8A5](https://radwag.com/fr/info,w1,8A5)

## Câble PT0439.2

WX-013-0219



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Description

Le câble PT0439 est utilisé pour connecter les terminale en acier inoxydable PUE 5, PUE HY10, PUE HX7 et PUE H315 via RS 232.

Longueur standard : 2 m

### Compatible avec (Additional Fee)

Terminal de pesage PUE 5  
Terminal de pesage PUE HX7

Terminal de pesage PUE HY10  
Terminal de pesage PUE H315