



More information on the website  
[radwag.com/ja/info,w1,8A5](https://radwag.com/ja/info,w1,8A5)

## PT0439.2 ケーブル

WX-013-0219



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### 概要

PT0439ケーブルは、PUE 5, PUE HY10, PUE HX7, PUE H315のステンレス製ターミナルおよび表示器をRS232経由で接続するために使用されます。

標準ケーブル長: 2 m

### 互換性あり (Additional Fee)

PUE 5 計量ターミナル  
PUE HX7 計量ターミナル

PUE HY10 計量ターミナル  
PUE H315 計量ターミナル