

Stativ für Wägeterminal PUE HY10 / PUE HX7 / PUE HX5.EX

WX-004-0260





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Stativ für Wägemessgeräte PUE HY10 / PUE HX7 / PUE HX5.EX.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H
Multifunktions- Auffahrwaage
HX7.4N H rostfrei
Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C
Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR
Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H
Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H
Multifunktions- Auffahrwaage
HX7.4N H.LD rostfrei
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H
Multifunktionswaagen HY10
Multifunktionswaagen HY10
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei

Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP
Multifunktionswaage HX7
Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z
Multifunktions- Plattformwaage
HX7.4 H rostfrei
Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2
Waagen HY10.H für FPV0
Wägeterminal PUE HX7
Wägeterminal PUE HY10
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P

Abmessungen des Geräts B x T x H

