



More information on the website  
[radwag.com/br/info,w1,K2J](https://radwag.com/br/info,w1,K2J)

## Pratos descartáveis

WX-003-0002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Visão geral

Pratos descartáveis para analisadores de umidade são utilizados para uma medição precisa do peso da amostra durante o processo de secagem. Eles minimizam o risco de contaminação, que é particularmente importante nos laboratórios das indústrias de alimentos, farmacêutica e química.

[Pratos descartáveis ø90 mm Projetado para analisadores de umidade, disponível em conjunto com 50 unidades](#)

Facilidade de uso São convenientes e fácil de utilizar, eliminando a necessidade de lavar e secar os pratos a cada uso, economizando tempo e recursos. Medição precisa Pratos descartáveis foram projetadas para fornecer resultados precisos e com repetibilidade, o que é crucial para análises precisas.

Eliminação de resíduos Esses pratos são descartados após o uso, eliminando o problema de resíduos de medições prévias que podem afetar os resultados de análises subsequentes. Versatilidade Podem ser utilizados com uma variedade de amostras, incluindo sólidos, pós e líquidos, tornando-se uma ferramenta versátil nos laboratórios.

## **Compatível com (Additional Fee)**

Analizador de umidade MA X7.IC.A  
Analizador de umidade MA 5Y  
Analizador de umidade MA X7.A

Analizador de umidade MA 5Y.IC  
Analizador de umidade MA R