



More information on the website
radwag.com/br/info,w1,K2J

Pratos descartáveis

WX-003-0002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Visão geral

Pratos descartáveis para analisadores de umidade são utilizados para uma medição precisa do peso da amostra durante o processo de secagem. Eles minimizam o risco de contaminação, que é particularmente importante nos laboratórios das indústrias de alimentos, farmacêutica e química.

[Pratos descartáveis ø90 mm Projetado para analisadores de umidade, disponível em conjunto com 50 unidades](#)

Facilidade de uso São convenientes e fácil de utilizar, eliminando a necessidade de lavar e secar os pratos a cada uso, economizando tempo e recursos. **Medição precisa** Pratos descartáveis foram projetadas para fornecer resultados precisos e com repetibilidade, o que é crucial para análises precisas.

Eliminação de resíduos Esses pratos são descartados após o uso, eliminando o problema de resíduos de medições prévias que podem afetar os resultados de análises subsequentes. Versatilidade Podem ser utilizados com uma variedade de amostras, incluindo sólidos, pós e líquidos, tornando-se uma ferramenta versátil nos laboratórios.

Compatível com (Additional Fee)

Analizador de umidade MA X7.IC.A
Analizador de umidade MA 5Y
Analizador de umidade MA X7.A

Analizador de umidade MA 5Y.IC
Analizador de umidade MA R