



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,MLB

Botones Externos de Tara e Imprimir



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

Botones destinados al control remoto de las funciones TARA e PRINT. La carcasa está hecha de plástico con un cable de conexión de 1,5 m de longitud. PT0021 - (PUE C41H) PT0213 - (PUE 5.15, PUE 5.19, PUE HY10, PUEHX7) PT0188 - (PUE 7.1)

Trabaja con

Báscula multifuncional inoxidable HX7 H
 Báscula con rampa Multifuncionale inoxidable HX7.4N H
 Báscula multifuncionale de plataforma HX7.4C
 Báscula multifuncional HX7 HR
 Báscula multifuncional WPY
 Báscula multifuncional C32
 Balanza de alta resolución inoxidables HY10.HRP.H
 Básculas multifuncionales de patines inoxidables HX7.4P2 H
 Balanzas WLY para CCE
 Báscula con rampa Multifuncionale inoxidables HX7.4N H.LD
 Balanzas dinámicas DWT/RC/HYF
 Básculas multifuncionales para paletas inoxidables HX7.4P H
 Báscula multifuncional HY10
 Terminal de pesaje PUE 5
 Báscula multifuncionale inoxidable HY10 H

Balanza de alta resolución HY10.HRP
 Báscula multifuncional HX7
 Báscula multifuncionale de plataforma inoxidable hundidas HX7.4 H/Z
 Balanzas WPY para CCE
 Báscula multifuncionale de plataforma inoxidable HX7.4 H
 Básculas multifuncionales de patines HX7.4P2
 Balanza HY10.H para CCE
 Balanza de precisión WLY
 Terminal de pesaje PUE C32
 Terminal de pesaje PUE 7.1
 Terminal de pesaje PUE HX7
 Balanzas dinámicas DWM H2
 Básculas multifuncionales para paletas HX7.4P
 Balanzas dinámicas DWT/RC/HY