



More information on the website  
radwag.com/it/info,w1,MLB

## Comandi esterni per Tare e stampa



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Caratteristiche generali

Sono pulsanti realizzati per controllare le funzioni TARA e STAMPA in remoto.

Sono realizzati con un scatolatura in plastica e cavo di connessione da 1,5 metri.

modello PT0021 – per (PUE C41H) modello PT0213 – per (PUE 5.15, PUE 5.19, PUE HY10) modello PT0188 – per (PUE 7.1)

### Compatibile con

Bilance multifunzione in acciaio inox HX7 H  
Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N H  
Multifunzione Bilancia a piattaforma HX7.4C  
Bilance multifunzione HX7 HR  
Bilance multifunzione WPY  
Bilance multifunzione C32  
Bilance ad alta risoluzione in acciaio inox HY10.HRP H  
Bilance multifunzione supporti di pesata in acciaio inox HX7.4P H  
Bilance per controllo prodotti preconfezionati WLY

Bilance ad alta risoluzione HY10.HRP  
Bilance multifunzione HX7  
Multifunzione Bilancia in acciaio inox versioni con base a compasso HX7.4 H/Z  
Bilance per controllo prodotti preconfezionati WPY  
Multifunzione Bilancia a piattaforma in acciaio inox HX7.4 H  
Multifunzione supporti di pesata HX7.4P2  
Bilance per controllo PGC HY10.H  
Bilance di precisione WLY

Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N  
H.LD  
Sistemi automatici controllo peso DWT/RC/HYF  
Bilance multifunzione pesa pallet in acciaio inox HX7.4P H  
Bilance multifunzione HY 10  
Terminale di pesata PUE 5  
Bilance multifunzione in acciaio inox HY10 H

Terminale di pesata PUE C32  
Terminale di pesata PUE 7.1  
Terminale di pesata PUE HX7  
Sistemi automatici controllo peso DWM H2  
Bilance multifunzione pesa pallet HX7.4P  
Sistemi automatici controllo peso DWT/RC/HY