



Convertisseur KR-01

WX-004-0021

More information on the website
radwag.com/fr/info/w1,XRY



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres physiques

Dimensions de colis L x P x H	220×190×90 mm
Masse nette	0,4 kg
Masse brute	0,8 kg

Compatible avec (Additional Fee)

Dessiccateur MA X7.IC.A
Dessiccateur MA 5Y
DéTECTEURS de cavités à tunnel
Balance étanche de rampe C315
Balance analytique AS X7
Balances PS X7 pour CPP
Balance pèse-bébé C315.D
Balance de précision WLC
Pèse-Poutres C315.4P2
Balance de précision WLC X7
Balance étanche de rampe C315.4
Dessiccateur MA X7.A
Balance pèse-personne C315.O
Balance de précision PS X7

Pèse-Palette C315.4P
Dessiccateur MA 5Y.IC
Balance analytique AS 5Y
Balances PS 5Y pour CPP
Balance à plateformes H315 4C
Balance pèse-personne C315.0W
Balance de précision WLC C/2
Balance de précision PS 5Y
Balances pour colis
Terminal de pesage PUE C315
Balance lits C315.4B
Terminal de pesage PUE H315
Chaise Balance C315.K
Balance lits à rampes C315.8B

Dimensions d'appareil L x P x H

