




More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,ZBK](http://radwag.com/pl/info,w1,ZBK)

## Moduł IN/OUT (PUE H315)

WX-016-0275



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Moduł IN/OUT – półprzewodnikowe wejścia/ wyjścia cyfrowe, które mogą przyjmować dwa stany binarne: „0” (nieaktywne) lub „1” (aktywne). Aktywacja wejścia realizuje przypisaną funkcję wagi, na przykład zerowanie, tarowanie lub uruchomienie procesu. Aktywacja wyjścia informuje o wykonaniu przypisanej funkcji, na przykład o przekroczeniu określonego progu masy, stabilności wagi lub o trwaniu procesu.

Moduł IN/OUT za dopłatą występuje w terminalu: PUE H315 (4 IN/ 4 OUT).

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Terminal wagowy PUE H315